





图纸编码	相数	2	额定工作状态	连续
	基本步距角	1.8°	寿命（小时）	5000H以上
	基本步距角误差（空载）	±0.09° 以下	温升	80 K以下
	额定电流	4.5 A	绝缘耐压	500V A.C
物料代码	电阻（相）	0.5 Ω±10%	绝缘电阻	100MΩ以上
	电感（相）	3.3 mH±20%	绝缘等级	B
	保持力矩	3.6 N.m	使用温度范围	0° C~+50° C
	转子惯量	≈1100 g.cm²	使用温度范围	20%RH~90%RH
版本 Rev	重量	≈1.8 KG	保存温度范围	-20° C~+70° C
	径向跳动	0.025 MM (负载450g)	保存湿度范围	15%RH~95%RH
	轴向跳动	0.075 MM (负载920g)		

变更内容	电机引线颜色及接线图	励磁顺序（2相励磁）	标签内容																																	
Revision Record		<table border="1"><thead><tr><th>CW</th><th>Step</th><th>A</th><th>B</th><th>A-</th><th>B-</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="4">↓</td><td>1</td><td>+</td><td>+</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>2</td><td>-</td><td>+</td><td>+</td><td>-</td></tr><tr><td>3</td><td>-</td><td>-</td><td>+</td><td>+</td></tr><tr><td>4</td><td>+</td><td>-</td><td>-</td><td>+</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>CCW</td></tr></tbody></table>	CW	Step	A	B	A-	B-	↓	1	+	+	-	-	2	-	+	+	-	3	-	-	+	+	4	+	-	-	+						CCW	
CW	Step	A	B	A-	B-																															
↓	1	+	+	-	-																															
	2	-	+	+	-																															
	3	-	-	+	+																															
	4	+	-	-	+																															
					CCW																															
初次发放	注：电机引出线颜色和线序以实物为准																																			
签字The signature	初始方向：按照表的励磁顺序从安装面看顺时针方向																																			
日期 Date																																				
19.11.22																																				

客户签字确认										视图方式:		SMH3401	
标记		处数		更改文件号		签名		年 月 日				两相混合式步进电机	
设计				标准化						比例		1:1	
校核				工艺								汉德保电机	
审核				批准									
图样标记		H						共 1 张 第 1 张					
										深圳市德智高新有限公司 WWW.HARDBOY.NET			